



Aufgabe:

Gegeben sind Vorderansicht und Draufsicht eines Werkstücks. Ergänze das Dreitafelbild als Werkzeichnung mit normgerechter Bemaßung dar. Erzeuge ein CAD-Modell.



Normgerechtes Konstruieren	Werkzeichnung -2	Nr.
SOLID EDGE ACADEMIC COPY AB 243 - 14	Datum: Name:	Kl.